

# 电力运维手机 App

# 使用说明书 V2.0

(2019.10)

# 目 录

	1	概	述	1
		1.1	适用对象及使用说明	1
		1.2	2 电力运维手机 App 简介	1
2	电	力	运维手机 App 下载	4
3	登	記 示	电力运维手机 App	5
		3.1	登录电力运维手机 App	5
		3.2	2 退出登录电力运维手机 App	5
4	监	控	系统	7
		4.1	变电所事件	8
		4.2	2 变电所电力	9
		4.3	9 变电所电量	9
		4.4	I 变电所电能质量	10
		4.5	5 变电所电气安全	11
		4.6	5 变电所环境	12
		4.7	9 变电所报表	13
		4.8	3 变电所变压器	13
5	设	と备材	档案	14
6	待	办	事项	16
		6.1	执行人待办事项	16
			6.1.1 巡检任务	16
			6.1.2 消缺任务	18
		6.2	2 负责人待办事项	21
			6.2.1 巡检任务	21
			6.2.2 消缺任务	23
7	巡	《检i	记录	26
8	缺	NA	记录	28

# 1 概述

#### 1.1 适用对象及使用说明

本文主要面向的对象为所有调试人员,项目经理以及最终用户。

本文主要说明了电力运维手机 App 主要功能的使用。

#### 1.2 电力运维手机 App 简介

电力运维手机 App 登录后,在主页界面展示了"监控系统"、"设备档案"、"待办事项"、"巡检记录"和 "缺陷记录"五个模块。如图 1.2-1 所示。



图 1.2-1 运维平台 App 主页

下方导航栏中的"报警"界面实时监控报警消息,显示了当天所有的报警信息,分为"遥信变位报警"、"遥 测越限报警"和"平台运行报警"三种。如果发生报警,手机会推送消息,同时会显示有几条报警消息。如图 1.2-2 所示。点击三种报警类型中的任意一种,可查看具体报警信息,如图 1.2-3 所示为遥信变位报警。



点击下方导航栏中的"用户",即可进行一些软件设置。如图 1.2-4 到图 1.2-9 所示。

下午2:52   0.3K/s づ 🥼 余 @	下午2:52   0.1K/s 업 🛛 🕍 📚 🕢	下午2:53   4.0K/s Ö
*	← 个人信息	← 意见反馈
AD T	O 姓名 test >	写下您遇到的问题与建议,我们将不断改
	<ul> <li>电话</li> </ul>	进。
test	● 邮箱 >	
○ 个人信息 >		提交
◎ 意见反馈 >		
○ 清除缓存 1.9MB >		
(2) 版本信息 >		
3 分享APP >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
退出發展		
☆ <u> 立</u> 主页 振聞 <b>用</b> 户		
图 1.2-4 用户界面	图 1.2-5 用户界面-个人信息设置	图 1.2-6 用户界面-意见反馈





# 2 电力运维手机 App 下载

登录运维云平台如 <u>www.acrelcloud.cn</u>,将鼠标移动至右上角"扫码下载 App"区域,弹出二维码,扫描二维码即可下载运维平台 App 软件,如图 2-1 所示。下载完成并安装运维平台 App 软件。



版权所有:安科瑞电气股份有限公司 地址:上海市嘉定区育绿路253号 沪ICP备05031232号-34

#### 图 2-1 扫码下载运维平台 App 软件



#### 图 2-2 手机 App 安装运维平台

第4页共28页

# 3 登录电力运维手机 App

### 3.1 登录电力运维手机 App

下载成功后,安装到手机上。首次登录需要填写域名或服务器地址加端口号,域名如 www.acrelcloud.cn 服务器 地址加端口号如 116.236.149.162:8090。如果你已经登录成功,下次登录将不需要填写域名(服务器地址加端口号),手机会自动记忆上次所填写的信息。填写好信息点击登录,允许软件获取定位和读写手机存储权限,APP 进入主页 界面,如图 3.1-1 和图 3.1-2 所示。

上午10:43   0.6K/s づ	"âil 4G‡ 🗃	下午2:02   0	.7K/s ô		in 2 3	
电力运维云平	台	3				
♥ 域名/服务器地址+端口号		<b>上</b> 控系统	设备档案	(前) 待办事项	区	
💄 用户名		缺陷记录				
合 密码						
□ 记住密码						
登录						
		合 主页	Ę #E	<u>亡</u> 建警	<b>8</b> 用户	
图 3.1-1 手机 App 首	次登录	图 3.	1-2 手机	, App 登录	录成功	

#### 3.2 退出登录电力运维手机 App

选择下方导航栏的"我的",点击"退出登录",即可返回登录界面,如图 3.2-1 和图 3.2-2 所示。



# 4 监控系统

点击"监控系统"图标,进入筛选变电所界面。选择某一变电所,即可查看当前变电所信息。如图 4-1 到 4-6 所一



第7页共28页

如图 4-3 和图 4-4 所示,界面具体展示了所选变电所的供电电压等级、变压器台数、总装机容量、总负荷率、 测控装置和网关个数。按照事件、电力、电量、电能质量、电气安全、环境、报表和变压器进一步展示了变电站信 息,在下文详细介绍。

#### 4.1 变电所事件

点击图 4-3 中"事件"图标,或直接选择事件卡片里显示的"遥测越限"、"遥信变位"、"仪表离线"、"网

关离线"等查看详细信息。分别如图 4.1-1 到图 4.1-4 所示。(点击日期行后





第8页共28页

#### 4.2 变电所电力

点击图 4-3 中"电力"图标,或直接选择电力卡片里显示的"配电图"、"最大需量"、"电力参数"、"功率因数"等查看详细信息。分别如图 4.2-1 到图 4.2-4 所示。



#### 4.3 变电所电量

点击图 4-3 中"电量"图标,或直接选择电力卡片里显示的"电量统计"、"分时电量"、"集抄"等查看详细信息。分别如图 4.3-1 到图 4.3-3 所示。

#### 安科瑞电气股份有限公司 3al 4G . 🚥 安科瑞电气股份有限公司E楼 ← 安科瑞电气股份有限公司E楼 安科瑞电气股份有限公司E楼 电量统计 分时电量 集抄 电量统计 分时电量 集抄 电量统计 分时电量 集抄 日期: 2019-11-01 ~ 至 2019-11-01 ~ 监测点:主进线柜 ) 监测点: 主进线柜 分 按电费 按电量 mi 起始日期: 2019-11-01 00:00 同报 m 当月占比环形图 11 截止日期: 2019-11-01 09:00 总计:294kW TUDBC 40 主进线柜 35 30 25 20 08:00 02:00 04:00 06:00 00:00 截止数值 2363406 差值 294 2363112 もも目の kW.h 00:00 44 300 -01:00 250 02:00 40 200 03:00 32 150 04:00 28 100 05:00 28 50 28 06:00 0. 07:00 20 11-01 08:00 32 📕 尖 🛑 峰 🛑 平 🛑 谷 图 4.3-1 电量-电量统计 图 4.3-2 电量-分时电量 图 4.3-3 电量-集抄

# 4.4 变电所电能质量

点击图 4-4 中"电能质量"图标,或直接选择电力卡片里显示的"谐波"、"三相不平衡"等查看详细信息。 分别如图 4.4-1 到图 4.4-2 所示。

![](_page_11_Figure_3.jpeg)

第10页共28页

# 4.5 变电所电气安全

点击图 4-4 中"电气安全"图标,或直接选择电力卡片里显示的"线缆温度"、"漏电监测"等查看详细信息。 分别如图 4.5-1 到图 4.5-4 所示。

![](_page_12_Figure_4.jpeg)

第11页 共28页

# 4.6 变电所环境

点击图 4-4 中"环境"图标,或直接选择电力卡片里显示的"温湿度"、"水浸"、"烟雾"、"门状态"、 "视频"等查看详细信息。分别如图 4.6-1 到图 4.6-6 所示。

![](_page_13_Picture_4.jpeg)

第12页共28页

#### 4.7 变电所报表

点击图 4-4 中"报表"图标,或直接选择电力卡片里显示的"极值分析"、"电量同比分析"、"电量环比分析"等查看详细信息。分别如图 4.7-1 到图 4.7-3 所示。

![](_page_14_Figure_4.jpeg)

#### 4.8 变电所变压器

点击图 4-4 中"变压器"图标,或选择电力卡片里显示的"变压器"查看详细信息。如图 4.8-1 和图 4.8-2 所示。

![](_page_14_Figure_7.jpeg)

第13页 共28页

# 5 设备档案

点击"设备档案"图标,进入选择变电所界面,如图 5-2 所示。点击"照片",如图 5-2 中①,即可上传或查 看设备照片,如图 5-3 所示。点击"位置",如图 5-2 中②,即可查看变电所位置,如图 5-4 所示。点击变电所卡 片,如图 5-2 中③,默认显示变电所下全部设备分类,其中无设备的设备分类为灰色,可以选择将其隐藏,如图 5-5 所示。点击右上角"编辑",即可新增设备分类。选中某一设备分类,可对其进行重命名、复制或删除。最下方允 许调整设备分类顺序。如图 5-6 所示。选择某一设备分类,选择具体设备,即可编辑设备信息,如图 5-7 所示。

![](_page_15_Picture_4.jpeg)

第14页 共28页

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

	下午4:01   0.1K/s づ 쀎 奈 🐵
	< 返回 安科瑞电气股份有限公司E楼
	256970 <u>2</u>
	设备信息
	设备名称及编
	数量(双)
	48 to 12 86
	3年17 44-92 试验日期
	试题周期(月)
	下次试验日期
	排序号
冬	5-7 设备档案-变电所设备分
	类-编辑设备信息

# 6 待办事项

App 中根据不同角色权限(主要区分为负责人和执行人)显示不同的待办、在办、办毕事项。发布任务的操作是在 web 端进行,如图 6-1 所示。(此处发布了一个巡检任务)

全屏刷新 田 EN	变电所运维云平台	ì	<b>f</b>	变配电站状态 任务管理 116.	236.149.16 就thi	52:8090 显示								<b>4</b> (
	支配电站名称: 全部 任务类型: 全部 ・	任务状态: 待	<b>Q</b> 办, 在办	计划开始时间: 2019-10-6 * 执行结果: 任务发布				确定			×			
admin	变配电站名称	任务单号	负责人		变配电站:	Q 选择变配电站	安科瑞电气	股份有限公司E楼 ×			实际完成	<b>柯</b> 创建人	创建时间	(£\$)
	东坝家园	R1910210011	负责人	巡检人 *	任务类型:	巡检				•]	-	平台超管	2019-10-21 20:33:30	第三次测试
9 概況	测试变电所11	R1910210009	负责人	巡检人	开始时间:	2019-11-03	=	*要求完成时间:	2019-11-30	=	- :	平台超管	2019-10-21 20:33:30	第三次测试
④ 电力监测	安科瑞电气股份有限公司E楼	R1910210029	负责人	巡检人员1,巡	*负责人:	Q 选择负责人	负责人 ×				56 -	平台超管	2019-10-21 21:35:25	第六次巡
🖻 电能质量	清华大学光华路校区	1910210022	负责人	巡检人	*执行人:	Q 选择执行人	巡检人员6	× 巡检人员5 ×	巡检人员4 ×		32 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
<b>新</b> 用电分析	淄博市金融中心大厦配电工程	1910210019	负责人	巡检人	任 各 内 容 ·						51 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
🎒 事件记录	北京丽泽金融商务区	1910210016	负责人	巡检人	12,5158.						50 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
<u>道</u> · 安全用电	江油半岛花园	1910210014	负责人	巡检人							53 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
「「」 运行环境	串口服务器测试2018.8.24	1910210012	负责人	巡检人							29 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
🗼 运维管理	江苏金蝶科技园变配电站	1910210021	负责人	巡检人							58 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
<b>1</b> 912	东坝家园	1910210017	负责人	巡检人		_	M/T	10.00			57 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
	安科瑞电气股份有限公司E楼	1910210023	负责人	巡检人			大团	如用汉王			57 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
🛄 运维管理	测试变电所11	1910210015	负责人	巡检人员1.巡检人员2	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-23 2019-10-25 10	.03:12 -	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
<ul> <li>任务管理</li> <li>、 ※(14)つき</li> </ul>	特斯拉充电桩项目测试	1910210013	负责人	巡检人员1.巡检人员2	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-23 2019-10-22 08	- 46:47	平台超管	2019-10-21 20:39:09	第三次测试
<ul> <li>・ 缺陷记录</li> </ul>	清华大学光华路校区	R1910210005	负责人	巡检人员1,巡检人员2,巡检人员3	巡检	在办 -	5	0 2019-	10-21 2019-10	-24 2019-10-25 10	- 29:25	平台超管	2019-10-21 20:31:28	第一次测试
17 用户报告	测试变电所1	R1910210003	负责人	巡检人员1,巡检人员2,巡检人员3	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-24 2019-10-25 10	.21:09 -	平台經管	2019-10-21 20:31:28	第一次测试
	测试变电所3	R1910210001	负责人	巡检人员1,巡检人员2,巡检人员3	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-24 2019-10-25 10	- 35:55	平台超管	2019-10-21 20:31:28	第一次测试
	江苏金蝶科技园变配电站	R1910210004	负责人	巡检人员1,巡检人员2,巡检人员3	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-24 2019-10-25 08	- 59:05	平台超管	2019-10-21 20:31:28	第一次测试
	测试变电所2	R1910210002	负责人	巡检人员1,巡检人员2.巡检人员3	巡检	在办 -	1	00 2019-	10-21 2019-10	-24 2019-10-25 10	.29:41 -	平台超管	2019-10-21 20:31:28	第一次测试

图 6-1 发布任务

#### 6.1 执行人待办事项

#### 6.1.1 巡检任务

用户在 web 端发布巡检任务,执行人登录账号即可在待办事项-待办中看到任务,如图 6.1.1-2 所示。点击任务, 查看任务详细信息,如图 6.1.1-3 所示。点击图 6.1.1-3 中①签到,执行人(此处为巡检人员 4)的执行情况变为已 签到,如图 6.1.1-4 所示,此时任务状态进入在办。点击图 6.1.1-4 中①执行,会提示执行人"单个任务仅一份巡检 单,一份巡检单仅且只能一个人保存,多人同时保存可能相互覆盖巡检结果",如图 6.1.1-5 所示。点击确定,开始 填写巡检信息,如图 6.1.1-6 到图 6.1.1-8 所示。全部填写完毕后,点击图 6.1.1-4 中②提交,如图 6.1.1-9 所示。点击 确定,即可提交任务,提交成功,任务状态进入办毕,如图 6.1.1-10 所示。

![](_page_18_Picture_2.jpeg)

![](_page_19_Figure_1.jpeg)

#### 6.1.2 消缺任务

用户在 web 端发布消缺任务,执行人登录账号即可在待办事项-待办中看到任务,如图 6.1.2-2 所示。点击任务, 查看任务详细信息,如图 6.1.2-3 所示。点击图 6.1.2-3 中"签到",执行人(此处为巡检人员 4)的执行情况变为 已签到,如图 6.1.2-4 所示,此时任务状态进入在办。点击图 6.1.2-4 中"执行",进入消缺单界面,如图 6.1.2-5 所 示。点击缺陷设备项,开始填写信息,如图 6.1.2-6 所示。全部填写完毕后,点击"保存",然后返回点击"客户签

第18页共28页

名",如图 6.1.2-7 和图 6.1.2-8 所示(客户签名不是必填项)。完成后,点击"提交",即可提交任务,提交成功,

任务状态进入办毕,如图 6.1.2-9 到图 6.1.2-11 所示。

下午2:02   0.7K/s (2)		下午1:35   0.3K/s ⊙		"ill ຈີ 350 ≁		任务设施
		く返回	待办事项	任务类型		任务评调
6		〇時輸入亦中所名	The second se		任务详情	
					任务单号:	R1911040002
<b>QD</b>		待办	在办	办毕	任务类型:	消缺
		安科瑞电气服	设份有限公司E楼		变电所名称:	司E楼
		任务单号: R 计划完成时间	1911040002 ]: 2019-11-30	>	发起人:	平台超管
T.	<u>I</u>		end		负责人:	负责人
					计划开始时间	: 2019-11-04
S					计划完成时间	2019-11-30
监控系统 设备档案 待法	办事项 巡检记录				任务内容:	
NO	_				任务开始时间	
0 S					任务完成时间	
缺陷记录					缺陷总数:	1 点击可查 看总缺陷
					缺陷未处理数	1 或未处理 缺陷
					任务执行结果	
					执行情况	
					4. 仁德"曰:	
					现11月7九。	
					执行情况	
					巡检人员4	未签到
					巡检人员5	未签到
	8				成祭司	同执行 0.提衣
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		图 6.1.2	-2 待办事	项-待办	<ul><li>☑ 查到</li><li>图 6.1.2-3</li></ul>	<sup>图执行                                    </sup>
	≗ <sup>用户</sup> ジ <b>か事</b> 项	图 6.1.2 14:02 🖬 👻	-2 待办事: 	项-待办 © "Ⅲ ©	(14:02 至 ● く 返回	民执行
主页 座 投票 座 長 展 度 6.1.2-1 待 で を と の で た 2.1910.KK/6で く 返回 任务详備 计划完成时间: 2019-11-3	 用户 ■◆ 亚/ 0	图 6.1.2 14:02 II @ く返回	-2 待办事 □ <sup>变电所消缺单</sup>	项-待办 © "⑾ ©   ■ 68	(ご <u>密</u> 到) <b>冬</b> 6.1.2-3 14:02 ■ ● く 返回 任务単号: R19	民执行
	≗ <sub>用户</sub> ≓办事项 ∞	图 6.1.2 14:02 2 ● く返回 ① 安科瑞电气服	-2 待办事: 回 变电所消缺单 6份有限公司E楼	项-待办 © ***** @ == 68	(ご 密判) (図 密引) (図 の)	民执行
	₽ 用户 章办事项 24 ₹ 620 + 0 4 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 ● く返回 ● の安科瑞电气服 设备名称:	-2 待办事 回 变电所消缺单 <sup>设份有限公司E楼</sup>	项-待办 © "⑾ ◎ C■ 68	区 密列 图 6.1.2-3 1402 ■ ● く 返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外	Q 执行     △提交        3     待办事项-袋       ● ○ Sall ● □       缺陷信息       10210006       隔离刀闸绝缘子破损
主页	₽ 用户 注 <b>办事项</b> 0 4.14:18:44	<ul> <li>图 6.1.2</li> <li>14:02 ■ ●</li> <li>く返回</li> <li>         ・ の安科瑞电气器         ・ 送鋒名称:         ・ 描述: 户外照         ・ 危害:     </li> </ul>	-2 待办事: -2 待办事: 	项-待办 © ill @	【 <u>密</u> 到 图 6.1.2-3 14:02 ■ ● く 返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q 执行     △提交       3 待办事项-会       ○ ○ Sul ● C       缺陷信息       10210006       隔离刀闸绝缘子破损
資     資       主页     資       度     6.1.2-1 待       〇 図     6.1.2-1 待       〇 返回     任务详情       计划完成时间:     2019-11-3       任务开始时间:     2019-11-0       任务开始时间:     2019-11-0       任务完成时间:     -       缺购总数:     1	₽ 用户 手 <b>办事项</b> 24 € CD + 4 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 ● く返回 ① 安科瑞电气服 送露名称: 描述: 户外限 危害: 具体位置: A 社会の学習:	-2 待办事: -2 待办事: 	项-待办 © **** @ == 68 \$	【 <u>密</u> 3 6.1.2-3          14:02 ■ ●         2 返回         任务单号: R19         设备名称:         缺陷描述: 户外         缺陷描述: 户桥	<
主页 直 振音 医 を た こと-1 待 医 を た こと-1 待 で を で を とび して たんとで く 返回 た 会対時 計划完成时间: 2019-11-3 任务开始时间: 2019-11-0 任务开始时间: 2019-11-0 任务开始时间: 2019-11-0 任务开始时间: 2019-11-0 任务开始时间: 1 たいを たいまかに可能: 1 たいを たいまかに可能: 1 たいまかに可能: 1 たいまかにするためで、 1	□ <	图 6.1.2 14:02 2	-2 待办事 空 变电所消缺单 受份有限公司E楼 高刀闸绝缘子破损 相 <sup>L</sup> 具类 <sup>K急</sup>	项-待办 © ☆//l ◎ C■ 68 €	区 密列 图 6.1.2-3 1402 ○ ● く返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷描述: 户外 缺陷位置: □用 ○件 缺陷位置: □用	民执行
	₽ 用户	图 6.1.2 14:02 ♥ ♥ く 返回 ● 安科瑞电气服 後書名称: 描述: 户外附 危害: 具体位置: A 缺陷类别: J 紧急程度: 紧 素級程度: 紧 "就期限!" " 小理状态" 下	-2 待办事:  变电所消缺单 设份有限公司E楼 碼刀闸绝缘子破损 相 C具类 %急	项-待办 ③ ****1 @ ■ 68 ٤ *	【 <u>密</u> 到 <b>宮</b> 6.1.2-3 1402 ■ ● く返回 任务単号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: ●精 缺陷位罰: □月 一て構 缺陷类別: 工具 严重等级: 紧急	図 执行     ▲提交       3 待办事项-袋       ● ○ Sul ● ○       は路信息       10210006       隔离刀闸绝缘子破损       ●       ●       ●
注页    主页    定    定    定 6.1.2-1 待  <	₽ 用户 F か事项 <sup>2</sup> 4 ℃ (1) 4 14:18:44	図 6.1.2 14:02 2 ● く 返回 ① 安科瑞电气服 送者名称: 描述: 户外限 危害: 具体位置: A 缺陷类别: ゴ 深急程度: 紧 消缺期際: 处理状态: 臣 发现时间: 2	2-2 待办事: 空电所消缺单 受他所消缺单 受份有限公司E楼 翻高刀闸绝缘子破损 相 C具类 %急 处理 019-10-24 10:00:38	项-待办 <sup>②</sup> "Ⅲ ◎ ● 68 é ·	区 密则 图 6.1.2-3 14:02 副 ● 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	図 执行     ▲提交       3 待办事项-签       ○ ○ Sul ○ ①       缺陷信息       10210006       隔离刀闸绝缘子破损       3       类
	○ 用户 F·办事项 24 ₹ ₹ ₹20 / 10 4 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 2 2 く返回 の 安科瑞电气服 送盤名称: 描述: 户外照 危害: 具体位置: A 缺陷後别: ゴ 深急程度: 紧 消缺期照: 处理状态: 臣 发理状态: 臣 发理状态: 臣 发理时间: 2 消缺人员: 炎 消缺时间: 2	-2 待办事: 变电所消缺单 發份有限公司E楼 高周刀闸绝缘子破损 相 二具类 紊急 3处理 019-10-24 10:00:38 磁检人员4 019-11-01 14:02:37	项-待办 <sup>② ᡎ</sup>	【 <u>密</u> 到 图 6.1.2-3 1402 2 ● く返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: ● 料 缺陷位置: ■ 料 缺陷型: 工具 严重等级: 紧急 消缺期限: 缺陷危害:	図 执行     ● 提交       3 待办事项-袋       ● ◎ Sall ◎ @       缺陷信息       10210006       隔离刀闸绝缘子破损       ● <tr< td=""></tr<>
	₽ 用户 注 <b>办事项</b> 10 4 14:18:44	图 6.1.2 14:02 ■ ● < 返回	-2 待办事: 空电所消缺单 受他所消缺单 受份有限公司E楼 認高刀闸绝缘子破损 相 C具类 %急 3 <u>处理</u> 019-10-24 10:00:35 《脸人员4 019-11-01 14:02:37	项-待办 ③ **** ◎	C	図 执行       ▲提交         3 待小事项-袋         ● ◎ Sell ● ○         缺陷信息         10210006         隔离刀闸绝缘子破损         ●
	₽ 用户 F か事项 4 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 2 返回 ① 安科瑞电气服 送路名称: 描述: 户外阳 危害: 具体位置: A 缺陷类别: ゴ 派疑期限: 处理状态: E 发现时间: 2 消缺时间: 2 消缺时间: 2 送路名称: 描述: 户外阳	-2 待办事 -2 待办事 -2 待办事 2 待办事 	<b>项-待办</b> ② ᡣⅡ ② ■ 68 ٤ 2 4 3 7 7	【 <u>密</u> 到 <b>至</b> 6.1.2-3 14:02 □ ● く返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: B相 缺陷位置: B相 缺陷位置: L 联路制: 工具 严重等级: 紧急 消缺期限: 缺陷危害: 发现时间: 2019	<
上式    上式   上式   上式   人工   人	♪ 用户 F か事项 24 % C2 + 10 44 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 2 2 ✓ 返回 ④ 安科瑞电气服 送备名称: 描述: 户外照 危害: 具体位置: A 缺陷燈影別: J 深意程度: 紧 消缺期限: 处理状态: E 发现时间: 2 消缺时间: 2 送备名称: 描述: 户外照 拉斯的词: 2 送备名称: 描述: 户外照 方明時 危害:	-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 受他所消缺单 最份有限公司E楼 高面刀闸绝缘子破损 相 二具类 素急 <u>3处理</u> 019-10-24 10:00:35 <u>3</u> 総人员4 019-11-01 14:02:37 高商刀闸静触头烧蚀	<b>项-待办</b> ③ ╣1 ◎ (■ 68 き き : :	【 <u>密</u> 图 6.1.2-3 1402 ■ ● く返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: ● 料 缺陷位置: ■ 和 联路规定: 紧急 消缺期限: 缺陷危害: 发现时间: 2019 现场照片:	図 执行       ① 型 次         3 待小事项-袋         ○ ○ Sull ○ □         缺陷信息         10210006         隔离刀间绝缘子破损         ○
上支の 近くでの   正文 に   正文 に   正文 に   この   この   この   この   この   この   二次の   この   二次の   この   二次の   二次の <p< td=""><td>♪ 用户</td><td>图 6.1.2 14:02 2 ●  <li>14:02 2 ● <ul> <li>近回</li> <li>近回</li> <li>近日</li> <li>受科瑞电气路</li> <li>送路名称:</li> <li>描述: 户外照 危害:</li> <li>是体位置: A by和求恋:</li> <li>近日</li> &lt;</ul></li></td><td>-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 全份有限公司E楼 高刀闸绝缘子破损 相 [具类 %急 309-10-24 10:00:35 些检人员4 019-11-01 14:02:37 高刀闸静触头烧蚀 二具类</td><td><b>项-待办</b> ③ ****1 ◎ C■ 68 章 * * * * * * * * * *</td><td>区 盔到 图 6.1.2-3 1402 2 ● く 返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: B相 缺陷位置: B相 缺陷位置: C相 缺陷危害: 发现时间: 2019 现场照片: 整改照片:</td><td>&lt;</td>       ○ 様々の事项-袋         ●       ● ○ □ □ ○ □ □ ○ □         岐路信息       ●         10210006       ●         三       ●         二       ●         二       ●         二       ●         二       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●</p<>	♪ 用户	图 6.1.2 14:02 2 ● <li>14:02 2 ● <ul> <li>近回</li> <li>近回</li> <li>近日</li> <li>受科瑞电气路</li> <li>送路名称:</li> <li>描述: 户外照 危害:</li> <li>是体位置: A by和求恋:</li> <li>近日</li> &lt;</ul></li>	-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 全份有限公司E楼 高刀闸绝缘子破损 相 [具类 %急 309-10-24 10:00:35 些检人员4 019-11-01 14:02:37 高刀闸静触头烧蚀 二具类	<b>项-待办</b> ③ ****1 ◎ C■ 68 章 * * * * * * * * * *	区 盔到 图 6.1.2-3 1402 2 ● く 返回 任务单号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: B相 缺陷位置: B相 缺陷位置: C相 缺陷危害: 发现时间: 2019 现场照片: 整改照片:	<
<ul> <li>  上の  上の  上の </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  上の  </li> <li>  Lの   </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lの  </li> <li>  Lo  Lo &lt;</li></ul>	♪ テ <b>か事项</b> <sup>2</sup>	图 6.1.2 14:02 ♥ ● < 返回	-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 设份有限公司E楼 高刀闸绝缘子破损 相 C具类 % 2 公理 019-10-24 10:00:35 % 2 公理 019-10-24 10:00:35 % 2 公理 019-10-24 10:00:35 % 2 公社 長4 019-11-01 14:02:37 高可闸静触头烧蚀 C具类 % 2	项-待办 ③ ***/	C	<
	♪ 用户	图 6.1.2 14:02 2 2 2 2 返回 ④ 安科瑞电气服 送魯名称: 描述: 户外照 危害: 具体位置: A 繁素總期際: 处理状态: E 发现时间: 2 消缺的问: 2 消缺时间: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-2 待办事: © 变电所消缺单 分有限公司E楼 需可用绝缘子破损 相 C具类 整 2019-10-24 10:00:35 医幼母 019-10-24 10:00:35 医幼母 019-10-24 10:00:35 医幼母 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<b>项-待办</b> ③ ᡣⅡ ④ ■ 68 ٤ * * * * * * * * * * * * * * *	【 <u>密</u>	<
上式の   上述の   上述の <p< td=""><td>○ 用户 F办事项 10 14 14:18:44</td><td>图 6.1.2 14:02 2 2 2 2 2 500 ① 安科瑞电气服 送路名称: 描述: 户外照 危害: 上錄路名称: 消缺时间: 2 2 消缺日電: 2 消缺日。 2 消缺日。 2 消除時間: 2 2 消除近罰: 1 ※ 二 消除伯業別: 1 ※ 二 消除日常問 2 消除時間: 2 2 第 2 第 2 第 2 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3</td><td>-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 分有限公司E楼 高可闻绝缘子破损 相 二具类 整 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td>项-待办 ③ ***1 ◎ C■ 68 章 章 * * * * * * * * * * * * * * * * *</td><td>【 <u>密</u>到 (1492 ○ ● &lt; 返回 任务単号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: ●相 缺陷位置: ●相 缺陷位置: ●相 缺陷危害: 发现时间: 2015 现场照片: 整改照片: ● 处理建议: 客户意见: 待客</td><td>&lt;</td> <ul> <li><ul> <li><ul></ul></li></ul></li></ul></p<>	○ 用户 F办事项 10 14 14:18:44	图 6.1.2 14:02 2 2 2 2 2 500 ① 安科瑞电气服 送路名称: 描述: 户外照 危害: 上錄路名称: 消缺时间: 2 2 消缺日電: 2 消缺日。 2 消缺日。 2 消除時間: 2 2 消除近罰: 1 ※ 二 消除伯業別: 1 ※ 二 消除日常問 2 消除時間: 2 2 第 2 第 2 第 2 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3 第 3	-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 分有限公司E楼 高可闻绝缘子破损 相 二具类 整 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	项-待办 ③ ***1 ◎ C■ 68 章 章 * * * * * * * * * * * * * * * * *	【 <u>密</u> 到 (1492 ○ ● < 返回 任务単号: R19 设备名称: 缺陷描述: 户外 缺陷位置: ●相 缺陷位置: ●相 缺陷位置: ●相 缺陷危害: 发现时间: 2015 现场照片: 整改照片: ● 处理建议: 客户意见: 待客	<
上の  上の </td <td>○ 現文</td> <td>图 6.1.2 14:02 2 2 2 2 2 返回 ① 安科瑞电气服 道途客称: 描述: 户外照 是体位置: A 缺陷类别: J 深缺缺形词: 2 发现就从员: ¾ 消缺时间: 2 没备名称: 描述: 户外照 危体位置: A 缺陷类别: J 派缺时前: 2 没最多称: 描述: 户外照 是体位置: A 数路過程應: 『 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二</td> <td>-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 分分有限公司E楼 認可用绝缘子破损 相 C具类 %急 019-10-24 10:00:35 ※检人员4 019-10-24 10:00:35 % 处理 019-10-24 10:00:42 高可用静触头烧蚀 C具类 %急</td> <td>项-待办 ③ ****1 ◎ (■ 68 き き * * * * * * * * * * * * * * * * *</td> <td>【402 〇 〇         【402 〇 〇         【59 年号: R19         设备名称:         缺陷描述: 户外         缺陷描述: 户外         缺陷描述: 正具         严重等级: 紧急         消缺期限:         缺陷危害:         发现时间: 2019         现场照片:         整改照片:         处理建议:         客户意见: 待客         处理情况: 已处</td> <td>図 执行       ① 現 の         3 待小事项-袋       ① ○ ○ □ ○ ○         は知信息       ○ ○ □ ○ ○         10210006       ○         時間のの       ○         第二のの       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○</td>	○ 現文	图 6.1.2 14:02 2 2 2 2 2 返回 ① 安科瑞电气服 道途客称: 描述: 户外照 是体位置: A 缺陷类别: J 深缺缺形词: 2 发现就从员: ¾ 消缺时间: 2 没备名称: 描述: 户外照 危体位置: A 缺陷类别: J 派缺时前: 2 没最多称: 描述: 户外照 是体位置: A 数路過程應: 『 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	-2 待办事: 空电所消缺单 安电所消缺单 分分有限公司E楼 認可用绝缘子破损 相 C具类 %急 019-10-24 10:00:35 ※检人员4 019-10-24 10:00:35 % 处理 019-10-24 10:00:42 高可用静触头烧蚀 C具类 %急	项-待办 ③ ****1 ◎ (■ 68 き き * * * * * * * * * * * * * * * * *	【402 〇 〇         【402 〇 〇         【59 年号: R19         设备名称:         缺陷描述: 户外         缺陷描述: 户外         缺陷描述: 正具         严重等级: 紧急         消缺期限:         缺陷危害:         发现时间: 2019         现场照片:         整改照片:         处理建议:         客户意见: 待客         处理情况: 已处	図 执行       ① 現 の         3 待小事项-袋       ① ○ ○ □ ○ ○         は知信息       ○ ○ □ ○ ○         10210006       ○         時間のの       ○         第二のの       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○         ●       ○

#### 🗇 🕲 till 🐵 🗔 67 14:05 🖼 😋 14:05 🖼 😋 🛈 🛈 fiil 🐵 💷 67 客户签名 く返回 变电所消缺单 任务详情 计划完成时间: 2019-11-30 m安科瑞电气股份有限公司E楼 Ø 任务内容: 具体位置: C相绝缘子 缺陷类别:量测类 任务开始时间: 2019-11-04 14:18:44 > 🔒 紧急程度:重大 消缺期限: 任务完成时间: 处理状态: 已处理 发现时间: 2019-11-01 09:44:45 缺陷总数: 1 消缺人员: 巡检人员4 缺陷未处理数: 1 消缺时间: 2019-11-01 14:03:08 任务执行结果 ..... 设备名称: 111-222-333-发电机电缆8-户外 隔离刀闸6 描述: 户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象 执行情况 危害: 具体位置: B相绝缘子;C相静触头 执行情况: 缺陷类别:工具类 > ▲ 紧急程度:紧急 消缺期限: 执行情况 处理状态: 已处理 发现时间: 2019-11-01 13:52:43 巡检人员4 已签到 消缺人员: 巡检人员4 消缺时间: 2019-11-01 14:03:52 巡检人员5 未签到 客户签名 图 6.1.2-8 在办事项-消缺单-客户 图 6.1.2-7 在办事项-消缺单-客户 签名(2) 图 6.1.2-9 在办事项-提交 签名(1) 办毕事项 计划完成时间: 2019-11-30 办毕 待办 在办 任务内容: 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务开始时间: 2019-11-04 14:18:44 任务单号: R1911040002 实际完成时间: 2019-11-04 14:27:40 > 任务完成时间: 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911040001 > 缺陷总数: 实际完成时间: 2019-11-04 10:57:39 缺陷未处理数: 0 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911010004 实际完成时间: 2019-11-01 14:06:04 任务 确定要提交任务吗? 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911010003 > 执行 取消 实际完成时间: 2019-11-01 13:53:02 确定 安科瑞电气股份有限公司F楼 > 任务单号: R1910300001 执行情况: 实际完成时间: 2019-10-30 14:14:51 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1910220001 实际完成时间: 2019-10-22 09:49:41 执行情况 Anet系列网关运维规约测试 巡检人员4 已签到 任务单号: R1910240004 > 实际完成时间: 巡检人员5 未签到 云平台演示箱 任务单号: R1910220004 实际完成时间: --end--图 6.1.2-10 在办事项-提交确认 图 6.1.2-11 待办事项-办毕

#### 6.2 负责人待办事项

#### 6.2.1 巡检任务

用户在 web 端发布巡检任务,负责人登录账号即可在待办事项-待办中看到任务,如图 6.2.1-2 所示。当执行人 签到后,任务状态进入在办,如图 6.2.1-3 所示。在这个过程中,负责人都可以随时点击任务卡片查看任务进度及任 务情况,如图 6.2.1-4 所示。点击图 6.2.1-4 中"缺陷总数"或"缺陷未处理个数",可以查看缺陷的详细信息如图 6.2.1-5 和图 6.2.1-6 所示。当执行人提交任务后,巡检人员的任务状态即会变为已提交。点击图 6.2.1-4 中"查看明 细",可以查看所选执行人的执行情况,如图 6.2.1-7 所示。点击图 6.2.1-4 中"执行明细",进入设备分组页面,用户可具体查看设备的巡检情况,如图 6.2.1-8 到图 6.2.1-10 所示。负责人点击图 6.2.1-7 最下方"提交任务"按钮 提交任务,如图 6.2.1-11 所示。提交成功,任务状态进入办毕,如图 6.2.1-12 所示。

![](_page_22_Figure_5.jpeg)

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

返回 变电		68
	所消缺单	
安科瑞电气股份有	有限公司E楼	
<b>设备名称:</b> 描述:户外隔离刀 危害: 具体位置:A相	闸绝缘子破损	
(新福美新: 工具美 紧急程度: 紧急 消缺期限: 处理状态: 已处理 发现时间: 2019-1 消缺人员: 巡检人 消缺时间: 2019-1	0-24 10:00:39 员4 1-01 14:02:37	>
设备名称: 描述:户外隔离刀 拉开 危害: 具体位置: 缺陷类别:工具类 紧急程度:紧急 消缺期限: 处理状态:未处理 发现时间:2019-1	闸静触头烧蚀卡死,无法 0-24 10:00:42	>
图 6.2.1-5 信 下午3:03   0.8K/s 简	£务详情-总缺陷 	0
仅显示有设备分类	〕	组
安全工器具	>	
0kV进线部分		
10kV进线部分 发电机部分12	>	
10kV进线部分 发电机部分12 附属设施	> > >	
10kV进线部分 发电机部分12 附属设施 环境隐患	> > > >	
10kV进线部分 发电机部分12 附属设施 环境隐患 0.4kV部分	> > > >	
10kV进线部分 发电机部分12 附属设施 环境隐患 0.4kV部分 10kV室内部分	> > > > >	

安科瑞电气股份有限公司

14:02 🔛 😋	0	
く返回	缺陷信息	保存
任务单号:	R1910210006	
设备名称:		
缺陷描述:	户外隔离刀闸绝缘	子破损
缺陷位置:	<ul> <li>✓ A相</li> <li>B相</li> <li>C相</li> </ul>	
缺陷类别:	工具类	
严重等级:	紧急	
消缺期限:		
缺陷危害:		
发现时间:	2019-10-24 10:00:	39
现场照片:	_	
整改照片:	+	
处理建议:		
	待客户答复	>
客户意见:		
客户意见: 处理情况: 处理情况: 5 6.2.1- 下午3:03   2. 《 返回	已处理 -6 任务详情-点 信息 <sup>OK/s ®</sup>	> 总缺陷-缺陷 淵 중 ᡂ
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>▲ 6.2.1・</li> <li>▲ 6.2.1・</li> <li>▲ 5.03   2.</li> <li>▲ 5.03   2.</li> <li>▲ 5.03   2.</li> <li>▲ 5.03   2.</li> </ul>	已处理 -6 任务详情-点 信息 <sup>0K/s t0</sup> 変电所巡检 <sup>(認分&gt;户外隔离刀闸</sup>	> 总缺陷-缺阝 淵 ♥ ᢁ
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>▲ 2.1-</li> <li>▲ 6.2.1-</li> <li>▲ 5.3-1-</li> <li>▲ 5.3-1-</li></ul>	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情-点 信息</li> <li>0K/S to 变电所巡检</li> <li>36 户外隔离刀闸</li> </ul>	> <b>总缺陷-缺</b> 陷 <sup>™</sup> ♥ ᢁ <sup>→</sup> 外隔离刀闸 ;
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>处理情况:</li> <li>6.2.1-</li> <li>下午3:03   2.</li> <li>么返回</li> <li>三10kV进线</li> <li>户外隔离刀闸</li> <li>户外隔离刀闸</li> </ul>	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情-点 信息</li> <li>ov/s to 变电所巡检</li> <li>si部分&gt;户外隔离刀闸</li> <li>ph保高刀闸 方</li> <li>ch何不到位</li> </ul>	> 总缺陷-缺陷 <sup>™</sup> ♥ ᢁ <sup>→</sup> 外隔离刀闸 ; ○是 ♥ ☎
客户意见: 处理情况: 5 6.2.1- 5 6.2.1- 5 6.2.1- 5 (	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情-点 信息</li> <li>ov/s to 变电所巡检</li> <li>si部分&gt;户外隔离刀闸</li> <li>6 户外隔离刀闸</li> <li>6 户外隔离刀闸</li> <li>7</li> <li>16 南不到位</li> <li>16 南不到位</li> </ul>	> ま 決 () () () () () () () () () ()
客户意见: 处理情况: 处理情况: 6.2.1・ 5 6.2.1・ 5 6.2.1・ 5 6.2.1・ 5 7 (1) 5	E处理 6 任务详情-总 信息 0K/S to 变电所巡检 8部分>户外隔离刀闸 6 户外隔离刀闸 6 户外隔离刀闸 6 月 6 日本到位 16 同不到位 16 同不到位 16 同不到位	> ま 決加 ● (100) → 小 隔 南 刀 闸 」 二 の (10) 二 の (10) 二 の (10) 二 の (10) 二 (10) 二 (10) (
客户意见: 处理情况: 处理情况: 6.2.1・ 56.2.1・ 57530312. 5050000000000000000000000000000000000	E处理 -6 任务详情-点 信息 OK/s & 变电所巡检 36 户外隔离刀闸 戶 36 户外隔离刀闸 戶 36 户外隔离刀闸 戶 36 白小小隔离刀闸 戶 36 京月の络抢火或放电现象 36 沒有标志牌 15 時志牌破损需更換	> ま 決 は () () () () () () () () () ()
客户意见: 处理情况: 处理情况: 6.2.1・ 56.2.1・ 57530312. (返回 第10kV进线 户外隔离刀闸 户外隔离刀闸 户外隔离刀闸 户外隔离刀闸	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情・点 信息</li> <li>OK/s (3 変电所巡检</li> <li>2000 (2000)</li> <li>(2000)</li> <li>(2000)</li></ul>	> ま ま ま ま ま こ は で し こ で し こ で し で し で の で し の で し の の の の の の の の の の の の の
客户意见: 处理情况: 处理情况: 6.2.1・ 5 5 6.2.1・ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情・点 信息</li> <li>OK/s (3 変电所巡检</li> <li>2000年の1000000000000000000000000000000000</li></ul>	<ul> <li>⇒</li> <li>⇒</li> <li>⇒</li> <li>小隔离刀闸</li> <li>→</li> <li>→</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>处理情况:</li> <li>6.2.1・</li> <li>下午3:03   2:</li> <li>返回</li> <li>三 10kV进线</li> <li>户外隔离刀闸</li> </ul>	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情・点 信息</li> <li>0K/s (3) 変电所巡检</li> <li>20K/s (3)</li> <li>20K/s</li></ul>	<ul> <li>⇒</li> <li>⇒</li></ul>
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>处理情况:</li> <li>(5.2.1)</li> <li< td=""><td><ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情.点</li> <li>(信息)</li> <li>(次6 (3)</li> <li>(交电所巡检</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(本))</li> <li>(************************************</li></ul></td><td><ul> <li>              ・             ・</li></ul></td></li<></ul>	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情.点</li> <li>(信息)</li> <li>(次6 (3)</li> <li>(交电所巡检</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(次6 (3))</li> <li>(本))</li> <li>(************************************</li></ul>	<ul> <li>              ・             ・</li></ul>
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>处理情况:</li> <li>(6.2.1)</li> <li>下43:03   2.</li> <li>(返回)</li> <li>三 10kV进线</li> <li>户外隔离刀闸</li> </ul>	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情.点</li> <li>(信息)</li> <li>(次4.50)</li> <li>(交电所巡检</li> <li>(次4.50)</li> <li>(\chi4.50)</li> <li></li></ul>	
<ul> <li>客户意见:</li> <li>处理情况:</li> <li>处理情况:</li> <li>6.2.1・</li> <li>下43:03   2.</li> <li>返回</li> <li>三10kV进线</li> <li>户外隔离刀闸</li> <li>戸外隔离刀闸</li> <li>戸外隔离刀闸</li> <li>戸外隔离刀闸</li> <li>戸外隔离刀闸</li> </ul>	已处理   6 任务详情:   6 任务详情:   6 伊外隔离刀闸   7 分隔离刀闸   7 分振表院	>         >
客户意见: 处理情况: 处理情况: 5 6.2.1- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<ul> <li>E处理</li> <li>6 任务详情.点 信息</li> <li>0K/s (3) 变电所巡检</li> <li>2 变电所巡检</li> <li>3 空电所巡检</li> <li>3 空电所巡检</li> <li>3 企業</li> <li>4 企業</li> <li>4 企業</li> <li>4 企業</li> <li>4 企業</li> <li>5 企業</li> <li>5 企業</li> <li>5 ご業</li> <li>6 ご業</li> <li>6 ご業</li> <li>7 ご業<td>会缺陷-缺陷         २३</td></li></ul>	会缺陷-缺陷         २३

#### 第22页共28页

图 6.2.1-8 执行明细-设备分组

![](_page_24_Figure_0.jpeg)

#### 6.2.2 消缺任务

用户在 web 端发布消缺任务,负责人登录账号即可在待办事项-待办中看到任务,如图 6.2.2-2 所示。当执行人 签到后,任务状态进入在办,如图 6.2.2-3 所示。在这个过程中,负责人都可以随时点击任务卡片查看任务进度及任 务情况,如图 6.2.2-4 所示。点击图 6.2.2-4 中"缺陷总数"或"缺陷未处理个数",可以查看缺陷的详细信息如图 6.2.2-5 和图 6.2.2-6 所示。当执行人提交任务后,巡检人员的任务状态即会变为已提交。点击图 6.2.2-4 中"查看明 细",可以查看所选执行人的执行情况,如图 6.2.2-7 所示。点击图 6.2.2-4 中"执行明细",展示缺陷的详细信息, 如图 6.2.2-5 和图 6.2.2-6 所示。负责人点击图 6.2.2-8 中"提交任务"按钮提交任务,提交成功,任务状态进入办毕, 如图 6.2.2-9 所示。

#### 待办 办毕 在办 待办 在办 办毕 计划完成时间: 2019-10-24 (0/3) 东坝家园 任务单号: R1910210011 计划完成时间: 2019-10-21 测试变电所3 任务单号: R1910210001 计划完成时间: 2019-10-24 (0/3) 测试变电所11 任务单号: R1910210009 > 清华大学光华路校区 计划完成时间: 2019-10-21 任务单号: R1910210005 -~-Ľ 计划完成时间: 2019-10-24 (0/3) 安科瑞电气股份有限公司E楼 监控系统 待办事项 巡检记录 设备档案 任务单号: R1911040002 计划完成时间: 2019-11-30 5 江苏金蝶科技园变配电站 任务单号: R1910210004 计划完成时间: 2019-10-24 (0/3) enc Anet系列网关运维规约测试 缺陷记录 任务单号: R1910240006 计划完成时间: 2019-10-25 (1/2) 安科瑞电气股份有限公司E楼 EINT 任务单号: R1911010001 计划完成时间: 2019-11-01 (1/3) 清华大学光华路校区 任务单号: R1910250001 计划完成时间: 2019-11-02 (0/3) 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911010002 计划完成时间: 2019-11-03 (3/9) 安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911040002 计划完成时间: 2019-11-30 (1/2) --end--A 近报警 8 用户 主页 图 6.2.2-1 待办事项 图 6.2.2-2 待办事项-待办 图 6.2.2-3 待办事项-在办 4:08 🔛 🛛 🛈 🗢 tiil 😂 🗔 t 3:32 😁 🗟 🛛 🛈 till 🙆 📼 76 14:05 🔛 😁 🛈 🛈 fiil 🙆 💷 67 任务详情 く返回 缺陷信息 く返回 变电所消缺单 任务单号: R1911010002 任务详情 111-222-333-发电机电缆8-户外 m安科瑞电气股份有限公司E楼 任务单号: R1911060001 设备名称: 隔离刀闸6 任务类型: 消缺 户外隔离刀闸有闪络抢火或放电 缺陷类别:工具类 缺陷描述: 现象 > 江苏金蝶科技园变配电 变电所名称: A相动触头 站 消缺期限: A相静触头 发起人: 平台超管 A相绝缘子 处理状态:已处理 B相动触头 发现时间: 2019-11-01 13:52:43 负责人: 负责人 缺陷位置: B相静触头 消缺人员: 巡检人员4 B相绝缘子 计划开始时间: 2019-11-06 消缺时间: 2019-11-01 14:03:52 C相动触头 ■C相静触头 计划完成时间: 2019-11-30 ✔C相绝缘子 任务内容: 缺陷类别: 量测类 任务开始时间: 严重等级: 重大 任务完成时间: 消缺期限: 缺陷总数: 4 缺陷危害: 缺陷未处理数: 4 发现时间: 2019-11-01 09:44:45 任务执行结果: 现场照片: 执行情况 查看明细>> 整改照片: 巡检人员4 未签到 巡检人员5 处理建议: 未签到 客户意见: 处理情况: 未处理 图 6.2.2-6 任务详情-总缺陷-缺 图 6.2.2-4 任务详情 图 6.2.2-5 任务详情-总缺陷 陷信息

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

#### 注: 以下以表格形式说明不同时间段负责人和执行人的任务状态:

时间段	执行人任务状态	负责人任务状态
Web 端发布任务	待办	待办
执行人到达现场签到	在九	
执行人执行任务	11.95	在办
执行人提交任务	<b>五比(按时</b> 字武/初时字式)	
负责人提交任务	№千(按酌元成/ 超酌元成 /	办毕

表 6.2.2-1 任务状态时间表

# 7 巡检记录

页面主要功能是为巡视人员分配和执行巡视任务,填写巡视报告,对变电所进行日常巡视维护。如图 7-1

到图 7-10 所示。

	<b>安科瑞电气股份有限公司E楼(在办)</b> 巡给任务单号: R1911010002 巡检开始时间: 2019-11-01 09:42:19 本次发现缺陷: 1 个 未处理: 1 个	今日 昨日 当月           时间选择           开始日期 - 截止日
	安科瑞电气股份有限公司E楼(在办) 巡检任务单号: R1911010001 巡检开始时间: 2019-11-01 09:30:43 本次发现缺陷: 0 个 未处理: 0 个	(日务状态 全部 变电所名称
正控系统         设备档案         通道         通道         通信	<b>安科瑞电气股份有限公司E楼(在办)</b> 巡检任务单号: R1910300001 巡检开始时间: 2019-10-30 14:08:18 本次发现缺陷: 1 个 未处理: 1 个	Q 请输入关键字 交电所名称允i 过进来 首字
<b>秋</b> 箱记录	<b>安科珈电气股份有限公司E楼(办毕)</b> 巡检任务单号: R1910280002 巡检开始时间: 2019-10-28 15:49:03 本次发现缺陷: 0 个 未处理: 0 个	文字来筛选 >
	<b>安科瑞电气股份有限公司E楼(办毕)</b> 巡检任务单号:R1910280001 巡检开始时间:2019-10-28 14:27:15 本次发现缺陷:0个未处理:0个	>
	<b>江苏金螺科技圆变配电站(在办)</b> 遥检任务单号:1910210021 巡检开始时间:2019-10-25 10:07:58 本次发现缺陷:4 个 未处理:4 个	>
	江苏金螺科技圀变配电站(在办) 运检任务单号: R1910210004 运检开始时间: 2019-10-25 08:59:05 本次发现缺陷: 0 个 未处理: 0 个	> 0
↑	<b>安科瑞电气股份有限公司E楼(在办)</b> 這检任务单号:1910210023 巡检开始时间:2019-10-24.13:48:57 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	> 取消
图 7-1 巡检记录	图 7-2 巡检记录信息	图 7-3 巡检记录筛选
上午11:18   0.8K/s ゼ	上午11:18↓0.3K/s び	下午1:11   275K/s づ 淵加 く 返回 変电所消缺单
、上午11:18   0.8K/s ゼ	上午11:18↓0.3K/S び 加 @ 000 < 返回 任务详情 缺陷总数: 1	下午1:11   275K/s (3)     11       く返回     変电所消缺単       (1)安科瑞电气股份有限公司E楼
上午11:18   0.8K/s 〇     加 இ 〇〇       返回     任务详情       任务详号:     R1911010002	上午11:18   0.3K/s び     加 ② (100)       く返回     任务详情       缺陷总数:     1       缺陷未处理数:     1	下午1:11   275K/s び 変电所消缺単 返回 変电所消缺単 ● 安和瑞电气股份有限公司E楼 ※留名称: 111-222-333-发电机电缆8-户外、 刀筒6 版法: 户外题家刀间有闪络论义式放电现象
上午11:18   0.8K/s to     241 (2 000)       返回     任务详情       任务学号:     R1911010002       任务类型:     巡检	上午11:18   0.3K/S 〇       正計 இ (100)         之返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -	下午1:11 275K/s び 沈田 返回 変电所消缺単 の安科瑞电气股份有限公司E楼 後备名称:111-222-333-发电机电缆8-户外 刀闸6 描述:户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象 危害: ▲ 具体位置:C相绝缘子
上午11:18   0.8K/s ゼ     通知 管 (100)       返回     任务详情       任务详号:     R1911010002       任务类型:     巡检       変电所名称:     安科瑞电气股份有限公司       E楼	上午11:18   0.3K/S 〇       Tail @ COO         く返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         任务进度	下午1:11 / 275K/s (3)       ご何         く返回       変电所消缺单         ●       変もの消除の         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       送音名称: 111-222-333-发电机电缆8-户外         刀闸6       描述: 户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象         声音:       具体位置: C相绝缘子         軟陷类别: 量测类       素急程度: 重大
上午11:18   0.8K/s G     通金 (CO)       返回     任务详情       任务详情        任务单号:     R1911010002       任务类型:     巡检       变电所名称:     安科瑞电气股份有限公司       E楼       发起人:     平台超管	上午11:18   0.3K/s び     近相 © 000       く返回     任务详情       缺陷总数:     1       缺陷未处理数:     1       任务执行结果:     -       任务进度       巡检人员1     在办	下午1:11 1 275K/s 60 変电所消缺单 変电所消缺单 ② 返回 変电所消缺单 ③ 安科瑞电气股份有限公司E楼 ② 安科瑞电气股份有限公司E楼 ③ 安科瑞电气股份有限公司E楼 ○ 公司名称:111-222-333-发电机电缆8-户外、刀闸6 描述: 户外隔离刀间有闪络抢火或放电现象危害: ● 私送: ○外隔离刀间有闪络抢火或放电现象危害: ● 私送: ○小局電刀间有闪络抢火或放电现象危害: ● 私送: ○小局電刀间有闪给抢火或放电现象危害: ● 私送: ○小局電刀目 ● 和送: ● ○小局電刀目 ● 和送: ● ○小局電刀目 ● 和送: ● ○小局電刀目 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
上午11:18 10.8K/s 60     전체 @ 000       返回     任务详情       任务详号     R1911010002       任务学型:     巡检       变电所名称:     安科瑞电气股份有限公司       C楼       发起人:     平台超管       负责人:     负责人	L+11:18   0.3K/s び     Tail © (100)       返回     任务详情       缺陷急数:     1       缺陷未处理数:     1       任务执行结果:     -       任务进度     近检人员1     在办       巡检人员3     在办	下午1:11 275K/s 60       変电所消缺単         2       返回       変电所消缺単         ①       安和瑞电气股份有限公司E楼         ①       安和瑞电气股份有限公司E楼         ②       安和瑞电气股份有限公司E楼         ○       第二         ○       日本
上午11:18   0.8K/s ゼ)     通会 (100)       返回     任务详情       任务单号:     R1911010002       任务美型:     巡检       空电所名称:     定科瑞电气股份有限公司       定楼     空电所名称:     京西人       放起人:     平台超管       负责人:     负责人       计划开始时间:     2019-11-01	L+11:18   0.3K/s 〇       L+11:18   0.3K/s 〇         く返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         低分执行结果:       -         巡检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员4       在办	下午1:11 275K/s 60       変电所消缺単         く返回       変电所消缺単         ご会和瑞电气股份有限公司E楼         建金名瑞:111-222-333-发电机电缆8-户外, 刀闸6         描述:户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象 危害:         計量       具体位置:C相绝缘子         緊急程度:重大 消缺期限:         建埋状态:未处理         发现时间:2019-11-01 09:44.45
上午11:18   0.8K/s ゼ     通金 (四)       返回     任务详情       任务详情     日911010002       任务学型:     巡检       空电所名称:     空科瑞电气股份有限公司       交起人:     平台超管       负责人:     负责人       计划开始时间:     2019-11-01       计划完成时间:     2019-11-03	L+11:18   0.3K/s 〇       L+11:18   0.3K/s 〇         く返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         任务执行结果:       -         巡检人员1       在办         巡检人员4       在办         巡检人员5       在办	下午1:11 275K/s 60       変电所消缺単         く       返回       変电所消缺単         ①       安和瑞电气股份有限公司E楼         ②       安和瑞电气股份有限公司E楼         ②       安和瑞电气股份有限公司E楼         ③       安都希奈: 111-222-333-发电机电缆8-户外         刀闸6       通話: 户外隔离刀间有闪络抢火或放电现象         酒6       興大位置: C1相珍集子         S能設約: 呈測炎       雲術程度: 正大 消缺期限:         型埋状态: 未处理       没现时间: 2019-11-01 09:44:45
上午11:18   0.8K/S (2)     M (2) (20)       返回     任务详情       任务详号     R1911010002       任务单号:     巡检       交电所名称:     安科瑞电气股份有限公司       反表人:     平台超管       负责人:     负责人       计划开始时间:     2019-11-01       计划完成时间:     2019-11-03       任务内容:	上午11:18   0.3K/s 〇       正和 〇 〇〇         【返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         び检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员5       在办         巡检人员6       在办	▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       ▶       >
上午11:18   0.8K/S (2)       通会 (20)         返回       任务详情         任务单号:       R1911010002         任务单号:       巡检         空电所名称:       定科瑞电气股份有限公司         支起人:       平台超管         负责人:       负责人         计划开始时间:       2019-11-01         计划完成时间:       2019-11-03         任务开始时间:       2019-11-01 09:42:19	上411:18   0.3K/S び       正相 © COO         【返回       任务详情         缺陷未处理数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         び检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员5       在办         巡检人员6       在办         巡检人员7       在办	C       返回       変电所消缺単         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       日本位置: C162年7         ●       日本位置: C162年7         ●       日本位置: C162年7         ●       日本位置: C162年7         ●       日本位置: C102年7         ●       日本位置: C10241         ●       日本位置: C10241         ●       日本位置: C10241         ●
上+11:19 10.8K/S 60       知 @ @@         返回       任务详情         任务详号       R1911010002         任务单号:       巡检         位务类型:       巡检         变电所名称:       定科瑞电气股份有限公司         交电所名称:       空和谐电气股份有限公司         反责人:       平台超管         负责人:       反责人         计划开始时间:       2019-11-01         计划完成时间:       2019-11-01 09:42:19         任务开始时间:       1	上411:16   0.3K/s 〇       注세 இ Ш         く返回       任务详情         缺陷总数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         び检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员5       在办         巡检人员6       在办         巡检人员7       在功         巡检人员2       按时完成	C       近       変电所消缺单         ●       女目の消除       変电所消缺单         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       安福森市:111-222-333-发电机电缆8-户外, 刀闸6         描述: 户外隔离刀间有闪路抢火或放电现象 高雷:       日本位置:C相绝缘子         ●       具体位置:C相绝缘子         ●       具体位置:C相绝缘子         ●       無乾型影         ●       無松世習:         ●       無松世習:         ●       無松世習:         ●       無松世習:         ●       ●      <
上半11:18   0.8K/S G       光田 (10.8K/S G)         返回       任务详情         任务学号:       R1911010002         任务学号:       巡位         交电所名称:       安和瑞电气股份有限公司         交电所名称:       安和瑞电气股份有限公司         反表人:       平台超管         负责人:       负责人         计划开始时间:       2019-11-01         计划完成时间:       2019-11-03         任务开始时间:       2019-11-01 09:42:19         任务完成时间:       -         缺陷总数:       1       点击数字	上411:16   0.3K/s 〇       注射 ( 空) ( 田)         【 返回       任务详情         缺陷急数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         び检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员5       在办         巡检人员6       在办         巡检人员7       在办         巡检人员2       按时完成         巡检人员8       按时完成	C       返回       変电所消缺単         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       安和瑞电气股份有限公司E楼         ●       金森称: 111-222-333-发电机电缆8-户外 刀周6         描述: 户外隔离刀间有闪络抢火或放电现象 危害:       日本位置: C1把给车子         ●       月林位置: C1把给车子         ※給養服度: 里刃洗 洗浴程隙:       三羽洗         ※急程度: 主方       光時期間:         沙理状态: 未处理       光明时间: 2019-11-01 09:44:45
上+11:18   0.8K/S (2)       注創 (2) (20)         上面       任务详情         任务学号:       R1911010002         任务学号::       巡检         空电所名称::       定利瑞电气股份有限公司         定线       空电所名称::         支起人::       平台超管         分表人:       免责人         计划开始时间:       2019-11-01         计划完成时间:       2019-11-03         任务内容:       -         任务方公部问:       -         任务完成时间:       -         缺陷总数:       1         「小」       点击数字可查看对         缺陷未处理数:       1         「小」       二         「法執案子       1         「小、       会(1)	上午11:16 10.3K/S 〇       任务详情         【 返回       任务详情         缺陷总数:       1         缺陷未处理数:       1         任务执行结果:       -         び检人员1       在办         巡检人员3       在办         巡检人员5       在办         巡检人员6       在办         巡检人员7       在功         巡检人员8       使时完成         巡检人员9       技时完成	文仮       変电所消缺単         文仮       変电所消缺単         金       安和瑞电气股份有限公司E楼         建築客称: 111-222-333-发电机电缆8-户外, 万順6       通法: 户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象 危害:         通貨       日本位置: C1指绝缘子 影路提照: 星测淡 影路度: 里大 消缺期隙:       建成: 未处理         没理状: 未た理       送现时间: 2019-11-01 09:44:45
上午11:19 10.8K/S 60       Exit e Com         运回       任务详情         任务详号       R1911010002         任务学号:       巡检         空电所名称:       定科瑞电气股份有限公司         交电所名称:       定税         支起人:       平台超管         次反人:       负责人         计划开始时间:       2019-11-01         计划完成时间:       2019-11-03         任务内容::       工         任务开始时间:       2019-11-01 09:42:19         任务完成时间:       1       点击数字, 可查看 对 应"总缺陷 "或"未处 理缺陷"或"未处 理缺陷"	上午11:16   0.3K/S (2)       任务详情	▶       ●

第26页共28页

	钟略信自			( 返回				
	以四日志		仅显示有设备分类			く返回 変	电所巡检	
任务单号:	R1911010002		安全丁哭目	這选择设备分组		≔ 10kV进线部分>户外	外隔离刀闸	
设备名称:	111-222-333-发电机电缆8-户 刀闸6	95隔离	スエン加云	~		户外隔离刀闸6 户外图	隔离刀闸 户约	外隔离7
缺陷描述:	户外隔离刀闸有闪络抢火或放	<b> </b>	发电机部分12	2		户外隔离刀闸合闸不到位	C.	05
	A相动触头		附属设施	>		户外隔离刀闸有闪络抢火	或放电现象	S
	A 相绝缘子		环境隐患	>		户外隔离刀闸没有标志牌	1	0.5
缺陷位置:	B相动触头		0.4kV部分	>		户外隔离刀闸标志牌破损	需更换	0.5
	B相绝缘子 C相动触头		10kV室内部分	>		户外隔离刀闸绝缘子破损		0.5
	■C相静触头 C相绝缘子		变压器部分	>		白外區裏刀阃绝缘子外表	有严重脏法	0.5
缺陷类别:	量测类					户外隔离刀间接线斗发执		0.#
严重等级:	重大					户外隔离刀间静钟头烧蚀	北京 无法拉开	0.4
消缺期限:						户外隔离刀间锈蚀损坏.	无法合间	0.5
缺陷危害:						1 2110102212020000113		0.~
发现时间:	2019-11-01 09:44:45					所有【是】的 看具体信息。	]卡片均可 其中巡松	「点击 〉人员
现场照片:						许更改,负责	人仅能查	看。
まかった ロス しし								
整改照片: 处理建议: 【 <b>7-7 炎</b> 13:32 ♥ 【	⊻检记录-缺陷总数-	缺陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	<u></u>	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
整改照方: 处理建议: 【 <b>7-7 炎</b> 13:32 ● E く 返回	⊻检记录-缺陷总数- □ © װו € <sup>缺陷信息</sup>	缺陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
整改照方: 处理建议: <b>7-7 炎</b> 13:32 ● く返回 任务单号	么检记录-缺陷总数- ○ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○	缺陷信 ● ■ 76	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	[§	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
整改照方: 处理建议: <b>2 7-7 炎</b> 13:32 ● E く返回 任务单号 设备名称	《检记录-缺陷总数- 》 。◎◎◎॥॥ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	<b>缺陷信</b>	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行甲	月细-
整改照片: 处理建议: 2 7-7 ½ 13:32 ♥ ■ ( 3:32 ♥ ■ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ ( 3:32) ♥ (	✓检记录-缺陷总数- ✓检记录-缺陷总数- ★的信息 ★的信息 ★ R1911010002 ★ 111-222-333-发电机电缆8 「隔离刀闸6 广外隔离刀闸有闪络抢火雪 ▲相动龄头	<b>缺陷信</b>	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细 	<u>[</u> 8]	图 7-9 巡检记录	录-执行甲	月细-
壁Q四原方: 处理建议:: <b>13:32 ● ○</b> <b>13:32 ●</b> ○ <b>13:32 ●</b> ○	<ul> <li>▲ 位记录-缺陷总数-</li> <li>▲ 位 记录-缺陷总数-</li> <li>▲ 缺陷信息</li> <li>▲ 田利11-222-333-发电机电缆8</li> <li>■ 周期70萬</li> <li>▲ 和静触头</li> <li>▲ 和静触头</li> <li>▲ 和静触头</li> <li>■ B相静触头</li> <li>■ B相静触头</li> <li>■ B相静触头</li> <li>■ C相静触头</li> <li>○ C相静樂子</li> </ul>	<b>缺陷信</b> ● ■ 76 户外 或放电	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
整Q照后: 处理建议: <b>1</b> 3:32 ♥ ■ <b>1</b> 3:32 ♥ ■ <b></b>	么检记录-缺陷总数-   ▲ 位记录-缺陷总数-   ▲ 能格信息   ▲ R1911010002   ※ R1911010002   ※ 111-222-333-发电机电缆8   「開高刀闸有闪络抢火雪  ▲ 和动触头   ▲ 和动触头   ▲ 和动触头   ▲ 和动触头   ▲ 和动触头   ▲ 和动触头   《 估动触头   《 七和动触头   《 七相边触头   》 (1 里)   》 (2 相绝缘子   》 (1 里)   》 (1 里)   》 (1 里)	<b>缺陷信</b>	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行甲	月细-
全 全	<ul> <li>▲ 位记录-缺陷总数-</li> <li>▲ ○ ○ № ○ № ○ № ○ № ○ № ○ № ○ № ○ № ○ №</li></ul>	缺陷信 ● ■ 76 -户外 .x放电	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
並以照示: 处理建议: <b>13:32 ● 「</b> <b>13:32 ●</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	<ul> <li>▲ 位记录-缺陷总数-</li> <li>● ● 前</li> <li>● ● 前</li> <li>● ● ○ 前</li> <li>● ● ○ ○ 前</li> <li>● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	<b>缺陷信</b>	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行甲	月细-
整 Q 照 示: 处理建议: 2 7-7 ℃ 13:32 ● ℃ 2 返回 任务单号 4 设备名和 缺陷位置 缺陷位置 缺陷检累 严重期期 缺陷危害	<ul> <li>▲ 位记录-缺陷总数-</li> <li>▲ (○ ○ 新) (○ \pi) (○</li></ul>	缺陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
並以照片: 並以照片: 13:32 ● ↓ 13:32 ● ↓ 13	<ul> <li>▲ 位记录-缺陷总数-</li> <li>● ● ○ ::::●</li> <li>● ● ○ ::::●</li> <li>● ○ ○ ::::●</li> <li>● ○ ○ :::●</li> <li>● ○ ○ ::●</li> <li>● ○ ○ :●</li> <li>● ○ :●</li> <!--</td--><td>缺陷信</td><td>图 7-8 巡检记录</td><td>₹-执行明细</td><td>3</td><td>图 7-9 巡检记录</td><td>录-执行时</td><td>月细-</td></ul>	缺陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
並以照片: 並以照片: 13:32 ● 「 「 2 近回」 任务単号 3 伝务単号 4 设备名和 4 缺陷描述 缺陷位置 一 一 一 転 一 二 一 、 近 、 、 近 、 、 近 、 、 近 、 、 近 、 、 近 、 、 、 近 、 、 、 近 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<ul> <li>▲ 检记录-缺陷总数-</li> <li>● ● 前回 ● 前回 ●</li> <li>● ● ○ 前回 ●</li> <li>● ○ ○ 前回 ●</li> <li>● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	<b>缺陷信</b>	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行甲	月细-
<ul> <li>並以照片:</li> <li>(13:32 ● 1</li> <li>(13:32 ● 1</li></ul>	<ul> <li>▲ 检记录-缺陷总数-</li> <li>● ○ 前 ●</li> <li>● ○ ○ 前 ●</li> <li>● ○ ○ ○ ○</li> <li>● ○ ○</li> <li>● ○ ○ ○</li> <li>● ○</li> <li< td=""><td>中 か 、 成 成 电</td><td>图 7-8 巡检记录</td><td>₹-执行明细</td><td></td><td>图 7-9 巡检记录</td><td>录-执行时</td><td>月细-</td></li<></ul>	中 か 、 成 成 电	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细		图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
並改照后: 並改 建工 電 工 電 電 電 電 電 電 工 電 工 電 工 電 工 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 二	<ul> <li>▲ 检记录-缺陷总数-</li> <li>● ● 前</li> <li>● ● 前</li> <li>● ● ○ 前</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	缺陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细	3	图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-
並改照后: "	<ul> <li>▲ 检记录-缺陷总数-</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○::::</li> <li>○○:::</li> <li>○○::</li> <li>○○:::</li> <li>○○::</li> <li>○○::</li></ul>	よみ陷信	图 7-8 巡检记录	₹-执行明细		图 7-9 巡检记录	录-执行时	月细-

# 8 缺陷记录

页面主要功能是在巡检任务结束后,发现设备缺陷,为消缺人员分配和执行消缺任务,填写消缺报告,对 变电所进行日常维护。如图 8-1 到图 8-4 所示。

下午2:02   0.7K/s ⊙	HID IS STOLEN.		the second se
	311 <b>(</b> ) (33)	上年9:39   463K/s ☺	上年9:43   1.3K/s 😚 👘 👘
¥		マ科瑞电气股份有限公司E楼	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
	1	设备名称:111-222-333-发电机电缆8-户外隔离刀闸6 缺陷描述:户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象	□外隔离刀闸6 时间选择
		具体位置:B相绝缘子;C相静触头 〉	开始日期 - 截止日期
		处理状态已处理	缺陷状态
		友现时间:2019-11-0113:52:43	
		安科瑞电气股份有限公司E楼 设备名称:111-222-333-发电机电缆8-户外隔离刀闸6	□外隔离刀闸6
🔁 🛄 🔳		缺陷描述:户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现象 具体位置:C相绝缘子	放电现象 变电所名称
监控系统 设备档案 待办事项	巡检记录	缺陷类别:量测类 紧急程度:重大 处理状态:已处理	.:重大 ○、请输入关键字
		发现时间:2019-11-01 09:44:45	
		<b>安科瑞电气股份有限公司E楼</b> 设备名称:111-222-333-发电机电缆8-户外隔离刀闸6	□外隔离刀闸6
政阳记家		缺陷描述:户外隔离刀闸合闸不到位 具体位置:B相	
		缺陷类别:导电类 紧急程度:紧急 处理状态:只从理	· t紧急
		发现时间:2019-10-30 14:14:19	
		江苏金蝶科技园变配电站	
		以電名称:11-222-333-次电机电缆3-户外隔离刀闸 缺陷描述:户外隔离刀闸标志牌破损需更换	一プド時高ノ川門 更换
		具体位置: > 缺陷类别:工具类 紧急程度:紧急	> 1.紧急
		处理状态:未处理 发现时间:2019-10-28 16:50:19	
		江苏金蝶科技园变配电站	
	262	设备名称:111-222-333-发电机电缆3-户外隔离刀闸 缺陷描述:户外隔离刀闸没有标志牌	□外隔离刀闸
↑ 立 主页 报警	<b>8</b> 用户	具体位置: > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	> 取消 查询
图 8-1 缺陷记录		图 8-2 缺陷记录信息	图 8-3 缺陷记录筛选
ኾ <del>፟</del> ተ1:11   416K/s ତି 🛛 🕷 😪 🕻	<b>D</b>		
、返回    缺陷信息			
任务单号: R1911010002			
设备名称: 111-222-333-发电机电缆8-户外隔 刀闸6	岗		
决陷描述: 户外隔离刀闸有闪络抢火或放电现	]象		
■A相动触头 ■A相静触头			
A相绝缘子 B相动触头			
陷位置: B相静触头			
C相动触头			
■C相貯熈头 ▼C相绝缘子			
陷类别:量测类			
重等级:重大			
决期限:			
陷危害:			
场照片:			